

耐震化未対応建物一覧

建物名	建築年	構造	階数	耐震診断	耐震診断Is値	耐震化予定年度	対応の方針
本館	S41	RC	5	有	0.16	未定	耐震診断実施済現在対応について検討中
西館	S43	RC	6	有	0.18	未定	耐震診断実施済現在対応について検討中
東館	S33	RC	3	有	0.34	未定	耐震診断実施済現在対応について検討中
	S38	S			0.05		
北館 A	S39	RC	5	有	0.19	未定	耐震診断実施済現在対応について検討中
北館 B	S39			有	0.08		
体育館	S38	RC	2	有	0.35	未定	耐震診断実施済現在対応について検討中
		S			0.52		